



HOLZ

der nachwachsende Baustoff

oder

Nährboden für Pilze und ähnliches



Der Auslöser



Direkt über dem Auslöser



Das **Speichervermögen** von Holz,
da ist noch etwas Platz, erst **zu 70 %** ausgenutzt



Das **Dach** ist erst 2 Jahre alt



WAS SIEHT UND DENKT DER FACHMANN/FACHFRAU ???



Zurück zur Frage: Was sehe ich, was denke ich???

Das **Schauspiel** geht weiter, wir sammeln **Informationen**



Indiz 1 und 2

Auch ein Indiz ??? oder nicht wichtig ???





SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

für DACH-, WAND- und ABDICHTUNGSTECHNIK
Harald Laudenberg - Dachdeckermeister





.....????

Das INDIZ 3!!!!





INDIZ 3 ?..... wo ist der Zusammenhang ???



FAKTEN:

- 1. Fakt: Keine Eintritt von Niederschlagswasser durch die Eindichtung**
- 2. Fakt: Schalung partiell verrottet**
- 3. Fakt: Ruhende Luftschicht oberhalb des Dämmstoffs**
- 4. Fakt: Ruhende Luftschicht durch Gasbetonwand durchbrochen
und hier starker Substanzverlust der Holzschalung**
- 5. Fakt: Schadensbild parallel zur gesamten Attika**
- 6. Fakt: Erhöhte Luftfeuchte in der Dachkonstruktion**
- 7. Fakt: Dampfsperre SD-Wert ≥ 1500 m**